

LISTA DE PIEZAS

RESISTENCIAS

1	22	Ω	$\frac{1}{2}W$
1	56	Ω	$\frac{1}{2}W$
2	330	Ω	$\frac{1}{2}W$
1	820	Ω	$\frac{1}{2}W$
4	1,5	K Ω	$\frac{1}{2}W$
2	4,7	K Ω	$\frac{1}{2}W$
3	10	K Ω	$\frac{1}{2}W$
1	5,6	K Ω	$\frac{1}{2}W$
1	18	K Ω	$\frac{1}{2}W$
2	22	K Ω	$\frac{1}{2}W$
2	39	K Ω	$\frac{1}{2}W$
1	56	K Ω	$\frac{1}{2}W$
1	68	K Ω	$\frac{1}{2}W$
3	100	K Ω	$\frac{1}{2}W$

CONDENSADORES

1	2,2	uuF	cerámico
1	3,3	uuF	cerámico
1	6,8	uuF	cerámico
2	15	uuF	cerámico
1	22	uuF	cerámico
6	33	uuF	poliester
1	1.000	uuF	poliester
12	4.700	uuF	cerámico
1	10.000	uuF	papel
1	20.000	uuF	papel
4	0,022	uF	cerámico
1	0,1	uF	papel
1	2 x 32	uF	130 V.

POTENCIOMETROS-CONMUTADORES

2	Potenciómetro	50 K Ω	s/i
1	Potenciómetro	500 K Ω	c/i
1	Potenciómetro	10 K Ω	s/i
1	Conmutador deslizante	2 x 2	
1	Conmutador	3 x 4	
1	Conmutador	3 x 4	
1	Conmutador	5 x 6	

VALVULAS, ZOCALOS Y RECTIFICADORES

2	Válvulas	6U8	o equivalente
2	Zócalo	Noval	
2	Zócalo	crystal	
1	Zócalo	coaxial	miniatura
1	Rectificador	Selenio	
1	Diodo	crystal	

CONDUCTORES AISLANTES

1,00	Conductor	negro
0,75	Conductor	amarillo
1,00	Conductor	verde
0,30	Conductor	azul
0,50	Conductor	rojo
0,20	Conductor	blanco
0,70	Alambre	estañado
0,40	Tubo	aceitado
0,10	Malla	estañada
1,40	Cable	coaxial
1	Cordón	entrada con clavija

CAJAS-CHASIS

1	Panel
1	Envolvente
1	Tapa
1	Chasis principal
1	Sub-chasis I
1	Sub-chasis II
1	Sub-chasis III
1	Sub-chasis IV

BOBINAS-TRANSFORMADORES

1	Transformador	alimentación
1	Choque	BF
1	Bobina	L1
1	Bobina	L2
1	Bobina	L3
1	Bobina	L4
1	Bobina	L5
1	Bobina	L6
1	Bobina	L7

TORNILLERIA

1	Tuerca	M2
2	Tornillos	plancha 6 x $\frac{1}{2}$
17	Tornillos	60M3
21	Tuercas	M3
8	Tuercas	mando M10
4	Tornillos	100M3
2	Tornillos	170M2
2	Tuercas	M2
2	Tornillos	5/32 x 70
5	Terminales	masa M3
18	Arandelas	de seguridad M3
4	Arandelas	de seguridad M10
3	Arandelas	de seguridad M9
2	Arandelas	de seguridad M4
3	Arandelas	protectoras 9 x 16
4	Arandelas	protectoras 10 x 16
1	Fleje	presión